



Fot nr 1 elewacja frontowa - wschodnia



Fot nr 2 widok elewacji bocznej południowej





Fot nr 3 elewacja zachodnia



Fot nr 4 elewacja północna






Fot nr 5 Fragment stropu nad piwnicą



Fot nr 6 j.w.





Fot nr 7 posadzka w piwnicy



Fot nr 8 strop między IIIp a poddaszem



Fot nr 9 podciąg na klatce schodowej



Fot nr 10 wyłaz na dach oraz fragment płatwi





Fot nr 11 poddasze widok ogólny wraz z wyjściem na klatkę schodową



Fot nr 12 fragment więźby



Fot nr 13 j.w.




Fot nr 14 j.w.





Fot nr 14 j.w.




Fot nr 15 uszkodzenia na połączeniu dachu z kominem





Fot nr 16 j.w.




Fot nr 17 j.w.





Fot nr 18 uszkodzona płatew w miejscu umocowania anteny tv, ze śladami żerowania owadów



Fot nr 19 odkrywka belki stropowej.