

Bydgoszcz, 6 październik 2017

MKZ nie widzi przeciwwskazań do rozbiórki budynku przy ul. Rycerskiej 11, budynek nie koresponduje z dominującą, wielkogabarytową kamienicową zabudową ulicy Rycerskiej. Stan zachowania budynku zły.

Natomiast, ze stanowiska konserwatorskiego, postulujemy zachowanie budynku nr 13, z możliwością jego adaptacji na cele mieszkaniowe BTBS-u.

Budynek powstał w latach 1894-1895 według projektu R. Świątkowskiego w stylu eklektycznym z elementami neorenesansowymi i neomanierystycznymi. W elewacji zachowane praktycznie cały wystrój architektoniczny, drzwi frontowe oraz częściowo pierwotna stolarka okienna. Stan zachowania ogólnie średni, w najgorszym stanie tynki na elewacji. W Studium historyczno-konserwatorskim (t. ii, blok XCVI/1 z 2003r.) postuluje się zachowanie budynku z remontem elewacji. Obiekt odpowiada skali przestrzennej ulicy Rycerskiej.

Sławomir Marcysiak

MKZ